




## Herbol-Armierungskleber M

### Pulverförmiger Spachtel zur Verklebung und Armierung von Mineralwolle-, Polystyrol- und Kork-Fassadendämmplatten

#### I. Werkstoffbeschreibung

Zur Verklebung von Mineralwolle-, Polystyrol- und Kork-Fassadendämmplatten und zur Erstellung der Armierungsschicht in Verbindung mit Herbol-Armierungsgeweben. Herbol-Armierungskleber M zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft auf nahezu allen Untergründen aus. Er ist wetterbeständig, Wasser abweisend und hoch wasserdampfdurchlässig. Herbol-Armierungskleber M kann auf alten, gerissenen, mineralischen und tragfähigen Untergründen als Armierungs- und Ausgleichsspachtelung eingesetzt werden.

Werkstoffbeschreibung		
Art des Werkstoffes	Klebe- und Armierungsmörtel	
Farbtöne	grau	
Festmörtelrohddichte	ca. 1,4 kg/dm <sup>3</sup>	
Druckfestigkeit nach DIN 18555	ca. 20 N/mm <sup>2</sup>	
Biegezugfestigkeit nach DIN 18555	ca. 7,5 N/mm <sup>2</sup>	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s <sub>d</sub> -Wert: ca. 0,02 m, zulässiger Grenzwert nach DIN 52615: ≤ 2,0 m	
Schwindmaß	0,8 mm/m	
Zusammensetzung (gemäß VdL)	mineralische Bindemittel nach DIN 1060 und DIN 1164, Kunstharzdispersionspulver, silikatische Füllstoffe, Additive	
CE-Kennzeichnung	Brandverhalten	B1
	Wasseraufnahme nach DIN 1062-3	ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> x t)
	Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 7783-2	≤ 0,10 m (W2)
	Haftzugfestigkeit	ca. ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>
	Wärmeleitfähigkeit	0,87 W/mK
GISCODE für zementhaltige Produkte	ZP 2	
Packungsgrößen	Papiersack, 25 kg netto, Silo auf Anfrage	
Lager- und Transportvorschriften	UN:-	



## Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

### Gefahrenkennzeichnung



Reizend. Enthält Portlandzement. Reizt die Haut (R38). Gefahr ernster Augenschäden (R41). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S2). Staub nicht einatmen (S22). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S29). Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen (S37/39). Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen (S46).

### Wichtige Hinweise

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

## II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten. Alle Untergründe müssen tragfähig, eben (DIN 18202 bzw. 18203), sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Die Vorschriften der DIN 18558, der DIN EN 998, der DIN 18363 sowie der VOB, Teil C in der jeweils neuesten Fassung sind zu beachten. Fensterbänke, Anbauteile abkleben, Glasflächen, Natursteine, Keramik, lackierte und eloxierte Flächen sorgfältig schützen.

## Verarbeitungshinweise

### Auftragsverfahren

Ein Sack Herbol-Armierungskleber M wird in ca. 5,7 l Wasser mit einem Elektrorührwerk oder Zwangsmischer angemischt. Nur soviel Kleber anrühren, wie innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden kann. Der angemischte Armierungskleber wird in ca. 3 mm Schichtdicke aufgezogen und mit einer 10 mm Zahntraufel durchgekämmt. Zum Anmischen von Herbol-Armierungskleber M sind u.a. folgende

Maschinen geeignet:

PFT-HM2

Estromat 404 (Uelzener Maschinenwerke)

Durchlaufmischer (M-tec)

Zum Fördern und Spritzen sind u.a. folgende Maschinen geeignet:

S3 EV (Putzmeister)

Putzknecht S30 (Uelzener Maschinenwerke)

Wagner-Plast-Coat PC 25 oder 30

### Verarbeitungstemperatur

während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 3 °C nicht unterschritten werden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

### Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)

ca. 12-72 Stunden, abhängig von Witterung und Schichtdicke

### Verbrauch

ca. 3,5-5,0 kg/m<sup>2</sup>. Wir empfehlen, den exakten Materialbedarf auf den in Frage kommenden Untergründen am Objekt durch Probebeschichtung zu ermitteln.

### Reinigung der Werkzeuge

in frischem Zustand mit Wasser

### Lagerung

ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde; trocken und kühl, aber frostfrei

## III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

### Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

## Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

#### Allgemeine Untergrund- erfordernisse

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, gleichmäßig ausgetrocknet, frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmittel sein. Unterputze müssen einwandfrei erhärtet sein. Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen. Ungeeignete Untergründe: z. B. Lackfarbenbeschichtungen, Kunststoffe, Holz, waagerechte Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung und begeh- oder befahrbare Flächen, Kalkputze der Mörtelgruppe CS I < 1,5 N/mm<sup>2</sup> (P I).

#### Allgemeine Untergrund- vorbereitungen

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und kreidenden Bestandteilen. Schadstellen und Löcher von größerem Ausmaß sind mit artgleichem Material auszubessern. Saugende, mineralische Untergründe sind mit Wasser vorzunässen, besonders glatte Untergründe sind aufzurauen.

### GRUNDBESCHICHTUNG

#### Verklebung

Der verarbeitungsfertige Armierungskleber wird nach der Punkt-Wulst- oder Zahnbett-Methode auf die Dämmplatte aufgetragen. Ausreichend Kleber auftragen, so dass die Niveauunterschiede des Wandbildners ausgeglichen werden können. Stoßbereiche der Dämmplatte müssen unbedingt kleberfrei bleiben. Unmittelbar nach Kleberauftrag Dämmplatte am Untergrund ansetzen und anschlagen. Umlaufenden Wulst angeschrägt am Plattenrand auftragen, damit beim Anschlagen der Platten kein Kleber in die Stoß- oder Lagerfuge gepresst wird. Niemals Dämmplatten nur durch Punktverklebung befestigen!

Zahnbett-Methode nur bei ebenen Untergründen anwenden. Zahnung so wählen, dass eine Mindestklebefläche von 40 % erzielt wird. Bei einem maschinellen Auftrag direkt auf die Wand muss eine Mindestklebefläche von 60 % erzielt werden.

Mineralwolleplatten sind vor Auftrag von Herbol-Armierungskleber M zur Verklebung im Klebepereich vorzuspachteln. Platten im Verband verlegen und unbedingt dicht stoßen. Eckschienen und Gewebewinkel sind vor dem Auftragen der Armierungsschicht anzubringen. Eventuell vorhandene Fugen nie mit Herbol-Armierungskleber M schließen, sondern mit zugeschnittenen Dämmstoffstreifen oder Herbol-Dämmspachtel\* füllen.

#### Armierung WDVS

Verklebte Dämmplatten dürfen erst nach der Erhärtung des Klebers, frühestens jedoch nach 24 Stunden, verdübelt und überarbeitet werden. In das offene Kleberbett wird 10 cm überlappend Herbol-Armierungsgewebe eingelegt und plangespachtelt. Die Gewebereinbettung ist so vorzunehmen, dass das Gewebe im oberen Drittel der Armierungsschicht angeordnet ist. Im Eckbereich von Gebäudeöffnungen sind zusätzlich Diagonal-Armierungstreifen im Herbol-Armierungskleber M einzubetten.

Mindestschichtdicke im getrockneten Zustand 3 mm. Überarbeitung der Armierungsschicht nach mindestens 24 Stunden Standzeit mit systembezogenen mineralischen Strukturputzen und nach mindestens 5 Tagen Standzeit mit systembezogenen Kunstharzputzen.

### ZWISCHENBESCHICHTUNG

#### für alle oben genannten Untergründe

Mit einem quarzhaltigen Haftvermittler im Farbton des nachfolgenden Putzes.

### SCHLUSSBESCHICHTUNG

#### für alle oben genannten Untergründe

Je nach Einsatzgebiet bzw. gewünschter Optik, mit allen Herbol-Innen- und Außen-dispersionen.

\* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

**Herbol-Armierungskleber M**  
Fassadenbeschichtungen/  
Fassaden-Instandsetzungs-System  
FBH 02560

**Entsorgungshinweise**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für  
Altlacke abgeben.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: November 2010  
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

[www.herbol.de](http://www.herbol.de)



Akzo Nobel Deco GmbH  
Markencenter Herbol  
Vitalisstraße 198–226  
D-50827 Köln  
Tel. +49 221 5881-321  
Fax +49 221 5881-251  
info@herbol.de  
www.herbol.de

